

<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (12.) <u>206⁹</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Melnalaukis</u> (Gatvė)		<u>131-B-9</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 2MG			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		101.76	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatūros	
Žemė				0.0	101.76	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatūros	
Sienos		bet.				Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatūros	
Dugnas		bet.	1000	1.67	102.23	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatūros	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	1.80	99.96	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-313318..... Sudarė <u>Dauys</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alkys</u> (parašas) (pavardė) 19.87 m.....12.....mėn.15.d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	1.81	99.95	
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia	1.80	99.96	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			