

5

ITI Nr. 91^d

<u>Ekanalizacija</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (4) 208 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Melnakalio</u> (Gatvė)		131-B-9 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		101,68	
Žemė				0.0	101,68	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1.63	100,05	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 1.73	99,95	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... DI-3/3318.. Sudarė <u>Daugys</u> <u>Civilys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.8.7. m. ... 12. mėn. 15. d. (preliminacinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 1.73	99,95	
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia 1.60	100,08	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		