

241

131-B-9

ITI Nr.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Nr. (6) ~~1912~~ KORTELĖ

3872

(Įrenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

(Įrenginio pastatymo metai)


(Miestas)

(Gatvė)


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

He giedyti

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Aštumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 7 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	412	650		101.20	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Slenos	8em				
Dugnas		1.00			
Vamzažiai	Nr. 1	8em.	400	Viršus Apačia 1.26	96.94
	Nr. 2	8em.	500	Viršus Apačia 4.23	96.97
	Nr. 3	8em.	600	Viršus Apačia 4.26	96.94
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
INZINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS					Objekto Nr. 1579
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1972 m. ... mėn. ... d.					(Kortelės sudarymo data)