



36

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 94-*	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лермонтовского</u>	Дело №	19 <u>51</u> г.																																																				
Чертеж колодца М 1:25  102.95			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">О т м е т к и</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 1</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102.95</td> <td>101.27</td> <td>101.14</td> <td>101.49</td> <td>101.95</td> </tr> </tbody> </table>				О т м е т к и					Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 4	102.95	101.27	101.14	101.49	101.95																																	
О т м е т к и																																																										
Крышка	Лотка		Труба																																																							
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 4																																																						
102.95	101.27	101.14	101.49	101.95																																																						
 101.27 101.49			П Р И В Я З К А 2 К Ж № 11 двор Д Ж № 11 2 К Ж № 13 4 К Ж № 11 ч. <u>Лермонтовского</u>																																																							
О П И С А Н И Е																																																										
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная <u>ул.</u> Стены кирп. бет. <u>бет</u> Дно кирп. бет. <u>бет</u> Скобы <u>желез.</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 1</th> <th colspan="2">Подкл. № 4</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>кер</td> <td>200</td> <td>кер</td> <td>100</td> <td>ул.</td> <td>100</td> <td>кер</td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект : 280 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 10%;">Инв. №</td> <td style="width: 20%;">Гл. геодезист</td> <td style="width: 30%;"><u>Миньковский</u></td> <td style="width: 40%;">Начальник</td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> <td><u>Жуков</u></td> <td><u>Школовский</u></td> </tr> <tr> <td>Исполнитель</td> <td><u>Жуков</u></td> <td><u>Верещагин</u></td> </tr> <tr> <td>Чертит</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">Дата</td> <td style="width: 20%;">Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 4		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кер	200	кер	100	ул.	100	кер	Инв. №	Гл. геодезист	<u>Миньковский</u>	Начальник	Рук. группы	<u>Жуков</u>	<u>Школовский</u>	Исполнитель	<u>Жуков</u>	<u>Верещагин</u>	Чертит			Дата	Проверил					
Т Р У Б																																																										
Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 4																																																				
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																			
150	кер	200	кер	100	ул.	100	кер																																																			
Инв. №	Гл. геодезист	<u>Миньковский</u>	Начальник																																																							
	Рук. группы	<u>Жуков</u>	<u>Школовский</u>																																																							
	Исполнитель	<u>Жуков</u>	<u>Верещагин</u>																																																							
	Чертит																																																									
Дата	Проверил																																																									