

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 42



Город Вильнюс

Улица Ужмерее

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
104.97	100.67	100.65	101.81	103.51

П Р И В Я З К А






О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка <u>чугунная</u> <u>деревянная</u>
Стены <u>кирп.-бет.</u>
Дно <u>кирп. бет.</u>
Скобы <u>ст.</u>
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кп	200	кп	200	кп	100	кп
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Юофис Климановский Григорьев		
	Рук. группы						
	Исполнитель						
Дата	Чертил						
	Проверил						