







КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>131-3-9</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Лазаревича</u>		Дело №		19 <u>60</u> г.			
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  				О т м е т к и				П Р И В Я З К А  ул. Физических					
				Лотка		Труба							
				у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
Крышка		105.62	103.79	103.70									
О П И С А Н И Е						Т Р У Б							
Состояние колодца и матер.						Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
						диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная						160	чуг	160	чуг				
Стены кирп. бет.						Институт проектирования городского и сельского строительства							
Дно кирп. бет.													
Скобы —						Отдел изысканий							
Наличие воды													
Наличие газа						Объект <u>2280</u>							
Год строительства 19													
Инв. №		Гл. геодезист						Начальник					
		Рук. группы											
		Исполнитель											
		Дата											
		Чертил											
		Проверил											