













КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>1-44</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.																																																																																																						
Чертеж колодца М 1:5  		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104.91</td> <td>103.55</td> <td>103.51</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	104.91	103.55	103.51			П Р И В Я З К А  ЗКНС 2 ЗКНС 4 ул. Дзержинского																																																																																										
Крышка	Лотка		Труба																																																																																																									
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																																																								
104.91	103.55	103.51																																																																																																										
О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Крышка чугунная</td> <td colspan="2">Вход</td> <td colspan="2">Выход</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Стены кирпич. бет.</td> <td>100</td> <td>чир</td> <td>100</td> <td>чир</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дно кирпич. бет.</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Скобы —</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие воды</td> <td colspan="8">Объект <u>2280</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие газа</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2" rowspan="3">    </td> <td colspan="2" rowspan="3"> <u>Юозис</u> <u>Шкаковен</u> <u>Дарулис</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Год строительства 19</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">Исполнитель</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">Чертня</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирпич. бет.		100	чир	100	чир					Дно кирпич. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства								Скобы —		Отдел изысканий								Наличие воды		Объект <u>2280</u>								Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		  		<u>Юозис</u> <u>Шкаковен</u> <u>Дарулис</u>		Год строительства 19		Дата	Рук. группы					Исполнитель					Чертня									Проверил					
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																										
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																				
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																			
Стены кирпич. бет.		100	чир	100	чир																																																																																																							
Дно кирпич. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства																																																																																																										
Скобы —		Отдел изысканий																																																																																																										
Наличие воды		Объект <u>2280</u>																																																																																																										
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		  		<u>Юозис</u> <u>Шкаковен</u> <u>Дарулис</u>																																																																																																					
Год строительства 19		Дата	Рук. группы																																																																																																									
			Исполнитель																																																																																																									
			Чертня																																																																																																									
			Проверил																																																																																																									