



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 120-51

Город Брянск

Улица 17 Мельникова тес


Дело №

19 с г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №

2 К Н
П Р И В Я З К А



мбелнаи' компюкант

Уд. М. Мельничкайтис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 1		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	200	Кер	200	Кер	100	221		
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект № 2280							
Наличие газа	Инв. №	Г.а. геодезист		1962.5.12		Модис 70 70		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Ивановский И.В.		Вертикаль И.Ч.		
		Чертил						
		Проверил						