



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>46</u> <u>117а-53</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>М. Мисникaitес</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
Чертеж колодца М 1: 25 по 1-1 		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка	Труба		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №		
	102.95	101.48	101.46	101.76		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Выход	
			диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			200	кф	200	кф
Дно кирп. бет.						
Скобы						
Наличие воды						
Наличие газа						
Год строительства 19						
			Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2280						
Инв. №		Гл. геодезист		Инв. № 1962.17		Юрис
Дата		Рук. группы		А. Кай		Ломс
		Исполнитель		А. Кай		Пегуров
		Чертил		А. Кай		
		Проверил				