93a ITI Nr. 91

Fekalinė (Komunikacija) | Kanal. (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (9) 78 KORTELĖ

131-B-3

Vilnius (Miestas) | Gojaus (Gatvė) | 3872 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketui	0.65			104.12
Žemė		grund		0.00		104.12
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	3.34	100.78
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3.34	100.77
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..... — (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..... —

Ar yra dujų? ..... —

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-37.0196

Sudarė (parašas) (pavardė) Petrauskas

Patikrino (parašas) (pavardė)

1978 m. ....06.. mėn. 26 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 15000 181-78