




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>18-207</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Цвиркес</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  104.16  104.20 Подкл. № 3 104.05 200 104.07		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
		108.16	104.08	104.07	104.20				
П Р И В Я З К А  12 7.61 3.30 1.64 3 км 7 3 км ул. П. Цвиркес									
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		200	Кир	200	Кир	100	чугун		
Скобы		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <u>2280</u>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				Юрские		
Год строительства 19			Рук. группы				Миндоби		
		Дата	Исполнитель				Саргис		
			Чертил						
			Проверил						