


24

4833 131-С-11

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>274</u> <u>14-214</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>П. Цвирк</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.			
Чертеж колодца М 1:40 По А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 714 (2112) 140 6.00 (1700) 7.91 (2.97) 3 км 7 ул. П. Цвирк				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №	
		107.37	104.67	104.66	104.77			
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
			Вход		Выход		Подкл. №	
Крышка чугунная <u>деребанная</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			<u>200</u>	<u>кер.</u>	<u>200</u>	<u>кер.</u>	<u>100</u>	<u>чуг.</u>
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Скобы <u>ку</u>			Отдел изысканий					
Наличие воды			Объект <u>2180</u>					
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист			<u>Юозис</u>	
Год строительства 19			Дата	Рук. группы			<u>Шпакоб...</u>	
				Исполнитель			<u>Дарулис</u>	
				Чертил				
				Проверил				

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000