

4833

131-С-11

Форма 54 гс

36

276

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>10-216</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Канеучю</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.			
Чертеж колодца М 1:20 По А-А 107.25 106.87 105.85 105.84 200 100 100 106.87 Подкл. № 3		О т м е т к и						
		Лотка		Труба				
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		107.25	105.8	105.84	106.87			
105.85 105.84 200 100 100 106.87 Подкл. № 3		П Р И В Я З К А						
		7.44 6.01 16.00 10 5 кв. м И. П. Цвирко						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б						
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	200	кеф	200	кеф	100	чугун		
Скобы 3.-	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды	Отдел изысканий							
Наличие газа	Объект 2280							
Год строительства 19	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
								Проверил
								Подпись
								Шняковски
								Даруше

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000