

<u>Varden.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Braška</u> (Gatvė)	Nr. () <u>44a</u> KORTELE <u>71-C-1</u> (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis (220)		
Horizontalinis (100)		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		163.92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	245 x 1.85	450	159.42	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia	3.51 160.41	
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia	2.58 161.34	
	Nr. 3	ket	150	Viršus Apačia	3.51 160.41	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>21-3/5812</u>
						Sudarė <u>Laupe</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						1974 m. ... 09 ... mėn. ... d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)