

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

9-217

Город

Вильнюс

Улица

Канекуро

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


По А-А

106.94

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
106.94	105.33	105.32	105.34	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	Кер.	200	Кер.	100	Кер.	—	—
Институт проектирования городского и сельского, строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				100816		
	Рук. группы				Шнявский		
Дата	Исполнитель				Дарулис		
	Чертил						
	Проверил						

