




4836 131-0-11

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>8-86</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Сенчуко</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1:3 По А-А  106.94 105.28 1000		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4				
		106.94	105.28	105.28	105.29				
105.28  105.28 105.29 1000		П Р И В Я З К А							
		 Ул. П. Пучков Ул. Канюка 5/13 500							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		В х о л		В ы х о л		Подкл. №3		Подкл. №4	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	кп	200	кп	100	чугун	100	чугун
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы 6.		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект 2280							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		Чертя		Проверил		
		1960	Генеральный инженер		Инженер		Инженер		