

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 7-87

Город Вильнюс

Улица Канчю


Дело №

19 г.


Чертеж колодца
М 1:50

По А-А

106.63

103.65
подкл. № 3


103.62



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 5
106.63	103.62	103.62	103.65	103.66

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 6.-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	100	кер	50	чугун
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2680							
Инв. №	Гл. геодезист				1000не		
	Рук. группы				Шняловский		
	Исполнитель		Dant		Шняловский		
	Чертил						
Дата	1960						
	Проверил						