

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>4-91</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кансуго</u>	Дело № _____	19 <u>С</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------

Чертеж колодца
М 1:

200 200

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.62	103.22	103.21		

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 8.-
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист			+0.00 м
	Рук. группы			Широковская
	Исполнитель			Доручие
	Дата			
1961	Чертил			
	Проверил			