

KF

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) 133a KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Labdarių g.


(Gatvė)

131-C-12


(Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalus



Horizontalus



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudės(m)	Lipynės	met.	
Dangtis		ket.	650			105.61		(Medžiaga, kiekis)	
Žemė							Ar yra vandens ?	nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų ?	nėra	
Dugnas		bet.	1500	2.68		102.93	Pastabos		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus			 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ Licencijos Nr. TK-434-(780)		
				Apačia	2.75	102.86			
	Nr. 2	ker	200	Viršus			Objekto nr. G-04/16		
				Apačia	2.75	103.50			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Sudarė		D.Šimanskas
				Apačia	1.34	104.27			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2009-06 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					