

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) 134a KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Labdarių


(Gatvė)

131-C-12


(Planšetio nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalus



Horizontalus



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudės(m)	Lipynės - (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650			105.49	Ar yra vandens ? -	
Žemė						Ar yra dujų ? -	
Sienos	bet					Pastabos	
Dugnas	bet.				158.93		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	1.68	103.56	U Ž EO LECHA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ Licencijos Nr. TK-434-(780) Objekto nr.: G-04/16 Sudarė D.Šimanskas Patikrino 2009-06 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	PE	63	Viršus	1.68	103.56	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			