



Канализация	Колодец № 5 ¹⁴¹	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лаварюс</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 50 по А.А. 		О т м е т к и							
		Л о т к а		Т р у б		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №		
		105.37	104.00	103.98					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная <u>окрашена</u> Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы - 1 Наличие воды - Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		200	ке.	200	ке.				
		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
		Объект <u>2710</u>							
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы		Исполнитель		Чертя		Проверил	
Дата 15.08.61									