

F. kanalizacijos
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 157

KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Islandija
(Gatvė)

131-C-12



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		107.59	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Sienos	bet.		0.00	107.59	Paastabos Dugnas užterštas! ...
Dugnas	bet.				
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3.07	104.52
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3.09	104.50
	Nr. 3	ker.	100	Viršus Apačia 3.08	104.51
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-41824...
					Sudarė <i>Babaus</i> <i>Babaus</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Ma</i> <i>Ma</i> (parašas) (pavardė)
					20.9. m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)