

F. Kanakiaaijos

Šulinio

Nr. () 158 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Islandijos

131-C-12

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		107.48	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	107.48	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.				Dugnas užterštas
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3.25	104.23
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3.27	104.21
	Nr. 3	ker.	100	Viršus Apačia 3.22	104.20
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 131-C-12
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrinė (parašas) (pavardė)
					20.8. m. 8. mėn. 19. d. (Inginio tyrinėjimo data)