



|                                                                                                                                                                  |                   |                      |                                                  |          |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--|
| <b>Канализация</b>                                                                                                                                               | Колодец № 173-145 | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Леливо</u>                              | Дело №   | 19 61 г. |  |
| <p>Чертеж колодца<br/>М 1:50<br/>но-9.4</p>  <p>99.86<br/>1<br/>99.83<br/>2</p> |                   | О т м е т к и        |                                                  |          |          |  |
|                                                                                                                                                                  |                   | Крышка               | Лотка                                            |          | Труба    |  |
|                                                                                                                                                                  |                   | у входа              | у выхода                                         | подкл. № | подкл. № |  |
|                                                                                                                                                                  |                   | 5.07                 | 99.86                                            | 10.53    |          |  |
| П Р И В Я З К А                                                                                                                                                  |                   |                      |                                                  |          |          |  |
|                                                                               |                   |                      |                                                  |          |          |  |
| О П И С А Н И Е                                                                                                                                                  |                   |                      |                                                  |          |          |  |
| Состояние колодца и матер.                                                                                                                                       |                   |                      | Т Р У Б                                          |          |          |  |
| Крышка <u>чугунная</u>                                                                                                                                           |                   |                      | Вход                                             |          |          |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |                      | диам.                                            | матер.   | Выход    |  |
| Стены <u>кирп. бет.</u>                                                                                                                                          |                   |                      | диам.                                            | матер.   | Подкл. № |  |
| Дно <u>кирп. бет.</u>                                                                                                                                            |                   |                      | 200                                              | кер.     | диам.    |  |
| Скобы <u>—</u>                                                                                                                                                   |                   |                      | 200                                              | кер.     | матер.   |  |
| Наличие воды                                                                                                                                                     |                   |                      | Институт проектирования городского строительства |          |          |  |
| Наличие газа                                                                                                                                                     |                   |                      | Отдел изысканий                                  |          |          |  |
| Год строительства 19                                                                                                                                             |                   |                      | Объект <u>2270</u>                               |          |          |  |
| Ини. №                                                                                                                                                           |                   |                      | Гл. геодезист                                    |          |          |  |
| Дата                                                                                                                                                             |                   |                      | Рук. группы                                      |          |          |  |
| 2.00.61г.                                                                                                                                                        |                   |                      | Исполнитель                                      |          |          |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |                      | Чертил                                           |          |          |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |                      | Проверил                                         |          |          |  |