


VANDENT PRIEŠGAISR. HIDRANTAS (Komunikacija) (Inginio pavadinimas) VILNIUS LIEJYKLOS (Miestas) (Gatvė) ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		Nr. () 247 KORTELE 131-C-12 (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																									
Vertikalinis Horizontalinis																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 35%;">Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td>KET</td> <td></td> <td></td> <td>104.08</td> <td rowspan="4">Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>ASF.</td> <td></td> <td>0,0</td> <td>104.08</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>KET</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-24213 Sudarė A. DISKA (parrašas) (pavardė) Patikrino (parrašas) (pavardė) 1991 m. ... 9 Z. ... mėn. 7 d. (Inginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> </table>			Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	KET			104.08	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	Žemė	ASF.		0,0	104.08	Sienos	KET				Dugnas					Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-24213 Sudarė A. DISKA (parrašas) (pavardė) Patikrino (parrašas) (pavardė) 19 91 m. ... 9 Z. ... mėn. 7 d. (Inginio tyrinėjimo data)	Nr. 2		Viršus Apačia		Nr. 3		Viršus Apačia		Nr. 4		Viršus Apačia		Nr. 5		Viršus Apačia		Nr. 6		Viršus Apačia		Nr. 7		Viršus Apačia	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																						
Dangtis	KET			104.08	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos																																																						
Žemė	ASF.		0,0	104.08																																																							
Sienos	KET																																																										
Dugnas																																																											
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-24213 Sudarė A. DISKA (parrašas) (pavardė) Patikrino (parrašas) (pavardė) 19 91 m. ... 9 Z. ... mėn. 7 d. (Inginio tyrinėjimo data)																																																						
	Nr. 2		Viršus Apačia																																																								
	Nr. 3		Viršus Apačia																																																								
	Nr. 4		Viršus Apačia																																																								
	Nr. 5		Viršus Apačia																																																								
	Nr. 6		Viršus Apačia																																																								
	Nr. 7		Viršus Apačia																																																								