

X

KF (Komunikacija)		Šulinys (Irenginio pavadinimas)		KORTELĖ Nr. 38a 76/32 - 0271 131-C-12 (Planšetės moneklatūra)	
Vilnius (Miestas)		Labdarių g. (Gatvė)			

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lypinės	5
Dangtis	Ket.	650		103.33	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			-	103.33		
Sienos	Bet.				Ar yra vandens?	nėra
Dugnas	Bet.	1000	1.66	101.67	Ar yra dujų	nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	Pastabos	LASO7
				Apačia	1.70	101.63
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.71	101.62
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

UAB "Geo group"

Sudarė

Patikrino

(parašas)

(parašas)

D. Karalius

(pavardė)

(pavardė)

2018-01-29
(Irenginio tyrinėjimo data)