

KF

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) 81a KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Labdarių g.


(Gatvė)

131-C-12



(Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalus



Horizontalus



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudės(m)	Lipynės	met.	
Dangtis		ket.	650			104.94		(Medžiaga, kiekis)	
Žemė							Ar yra vandens ?	nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų ?	nėra	
Dugnas		bet.	1500	2.98		101.96	Pastabos		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus					
				Apačia	3.08	101.86			
	Nr. 2	ker	200	Viršus					
				Apačia	3.08	101.86			
	Nr. 3			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Sudarė		D.Šimanskas
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2009-06		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			(Įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					

GeoTECHA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Licencijos Nr. TK-434-(780)

Objekto nr. G-04/16

Sudarė		
Patikrino		

GEOECHA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Licencijos Nr. TK-434-(780)

Objekto nr. G-04/16