


Nr.(_____) 86 _____ KORTELE

76/32-0271 (131-C-121)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus				105.53	Ar yra vandens _____	
Žemė		Asfaltas		0.00		105.53	Ar yra dujų _____	
Sienos							Pastabos <u>X = 6061660.50</u> ; <u>Y = 582571.65</u>	
Dugnas				1.80		103.73	_____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	1.69	103.84	UAB "Amber trade group"	
				Apačia	1.80	103.73		
	Nr. 2	PE	110	Viršus	1.69	103.84		
				Apačia	1.80	103.73		
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.77	103.76	Objekto nr. _____	
				Apačia	1.80	103.73		
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____	Tadas Žiaušys
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____	Pavardė _____
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____	Pavardė _____
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2018-08-15 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				