

Fekalinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(irenginio pavadinimas)

Nr. 108

KORTELE

Vilnius
(miestas)


M.K.Ciurlonio g.
(gatvė)

131-C-13 (76/32 - 0287)
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 17..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		136,97	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	136,97	Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	4,56	132,41	
Vamzžiai	Nr. 1	ker	300	Viršus Apačia	4,73 132,24
	Nr. 2	ker	300	Viršus Apačia	4,73 132,24
	Nr. 3	pvc	200	Viršus Apačia	3,25 133,72
	Nr. 3a	pvc	200	Viršus Apačia	4,56 132,41
	Nr. 4	pvc	160	Viršus Apačia	3,25 133,72
	Nr. 4a	pvc	160	Viršus Apačia	4,56 132,41
				Viršus Apačia	
					 LICENCIJOS NR.159TK-666 Objektas:
					Sudarė J.Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas)
					2018 01 15 (irenginio tyrinėjimo data)