

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 220-136

Город Вильнюс

Улица Суваяку



Дело №

1900 г.

Чертеж колодца

М 1:15

№ 4-4




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
136.53	133.75	132.95		

П Р И В Я З К А

г. Вильнюс



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы чуг.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	чуг.	200	чуг.	25	чуг.	-	-

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2290

Инв. №	Гл. геодезист			Подпись
	Рук. группы			
Дата	Исполнитель			Подпись
	Чертил			
				Проверил