

131-C-13

63

ITI Nr. 91

Fek. kom. Nr. 5)

KORTELE

143^u

4826

(Irenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1974

Vilnius

Daukanto g.

(Irenginio pastatymo metai)

(Miestas)


(Gatvė)

SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:

Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:

Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet	650		137,63
Zemė	ast.		0,00	137,63
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1000	4,33	133,30

Lipynės H. m. f. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

A. Kamarauskas

1989.06.07. Kaunas

Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4,43	133,20
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	4,43	133,20
	Nr. 3	pln.	250	Viršus Apačia	3,40	134,23
	Nr. 4	ker	200	Viršus Apačia	4,33	133,30
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 2-01/46

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. ... mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)