

Fekalizacija

Komunikacija (Inžinerinio pavadinimas)

Vilnius

Kalinansko

131-C-14

(Miesto)

(Gatvė)




(Inžinerinio būklės būklė)

KORTELE

ŠIŠIŅI (00) LAI (Maitinimo duon m.)

PRITISIMO BRELINIS

Horizontalinė



Pav. ir linas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	0.50		139.26	(Medžiaga, kiekis)
Ben			00	139.26	Ar yra vandens?
Sieno	plast. bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	plast. bet.	1.00	2.72	136.54	Paatobos
Nr. 1	plast.	100	Viršus		
Nr. 2	plast.	100	Apačia	1.68	
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia	1.68	
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

Inžinerinių tyrimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-8.531.

Sudarė *Bočkanskas* (parašas) (pavardė)

Patikrino *Jasinskis* (parašas) (pavardė)

1995 m. ... 11 ... mėn 06 d.

(Inžinerinio tyrimo data)