

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>257-1/1</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинская</u>	Дело № _____	19__ г.
--------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------	---------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №
<u>135.47</u> <u>135.47</u>	<u>132.67</u> <u>132.67</u>	<u>132.64</u> 			г. Дзержинская	

О П И С А Н И Е			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б	
Крышка чугунная		Вход	Выход
Стены кирп. бет.		диам.	матер.
Дно кирп. бет.		<u>200</u>	<u>кер.</u>
Скобы <u>нет</u>		диам.	матер.
Наличие воды <u>-</u>		<u>200</u>	<u>кер.</u>
Наличие газа		Институт проектирования городского и сельского строительства	
Год строительства 19__		Отдел изысканий	
		Объект <u>2280</u>	
		Инв. №	Гл. геодезист
			Рук. группы
			Исполнитель
		Дата	Чертил
		<u>1.12.1959</u>	Проверил <u>А. Кашаускас</u>