


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Mindaugo g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 238
76/32 - 0289
131 - C - 14
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	
Dangtis		Ket.	425		130.51	13	
Žemė						(Medžiaga, kiekis)	
Sienos		PVC				Ar yra vandens?	
Dugnas		PVC	1500	4.28	126.23	Ar yra dujų	
Vamzdyniai	Nr.1	Ker.	200	Viršus		Pastabos	
				Apačia	4.59		
	Nr.2	Ker.	200	Viršus			
				Apačia	4.61		
	Nr.3	PE	225	Viršus	1.89		
				Apačia	4.15		
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Sudarė	
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		Patikrino	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus		2014-12-03 (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			

UAB "Geo group"

Sudarė V. Bilinskas
(parašas) (pavardė)
Patikrino
(parašas) (pavardė)