



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>229/169</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Калашин</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50 по Д. Д. 		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 		
		Крышка	Лотка			Труба	
		у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №	
		137.22	137.15	137.04			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка <u>чугунная</u>			Вход				
Стены <u>кирп. бет.</u>			Вход		Подкл. №		
Дно <u>кирп.-бет. грунтобет.</u>			диам.	матер.	диам.		
Скобы <u>кирп.</u>			25	шт.	25		
Наличие воды <u>—</u>			матер.	матер.	матер.		
Наличие газа			25	шт.	шт.		
Год строительства 19			Институт проектирования городского и сельского строительства				
			Объект <u>2280</u>				
			Инв. №	Гл. геодезист	Отдел изысканий		
			Дата	Рук. группы	Штанович		
			Исполнитель	Чертил	Валас		
			Проверил	А. Камараскис	89.06.06. Камарас		