



<u>Vanden tiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Kalinausko</u> (Gatvė)	Nr. (<u>1</u>) <u>73</u> ⁹ KORTELE <u>131-C-14</u> (Planšeto nomenklatura)
---	--	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>137,86</u>	Ar yra vandens? <u>y.???</u>
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>HB - 137,78</u>
Dugnas	bet.	<u>3,45 x 2,00</u>	<u>2,80</u>	<u>135,06</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,47</u> Apačia	
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,47</u> Apačia	
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2,51</u> Apačia	
	Nr. 4	<u>pl</u>	<u>40</u>	Viršus <u>0,54</u> Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					
					
					
					
					
					
					
					

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>131-C-14</u>		
Sudarė	<u>Plum</u>	<u>Klimas</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	<u>P. J. Baniaga</u>	
	(parašas)	(pavardė)
19 <u>95</u> m. <u>27</u> mėn. <u>13</u> d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		