

Vandentiekis kamera Nr. () 193^a **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilniaus Klaipėdos 131-C-15
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoji m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0,6		109,80	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos				18	Pastabos
Dūgnas	184 x	2,10		107,56	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	91 107,84
	Nr. 2	ket.	100	Viršus Apačia	91 107,84
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia	91 107,84
	Nr. 4			Viršus Apačia	91 107,84
	Nr. 5			Viršus Apačia	91 107,84
	Nr. 6			Viršus Apačia	91 107,84
	Nr. 7			Viršus Apačia	91 107,84
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					197... m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)