

- 4 -



Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Kamera
(Inginio pavadinimas)
Vilniaus
(Gatvė)

Nr. (21) 184^a KORTELE
131-C-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>Kopėčių</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Kot</u>	<u>650</u>		<u>109,74</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	<u>Bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>BeT</u>	<u>2,00 x 2,50</u>	<u>2,83</u>	<u>106,91</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Kot</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,57</u> Apačia <u>107,17</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-8592</u> Sudarė <u>P. K. K.</u> <u>M. K. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. K. K.</u> <u>M. K. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>96</u> m. <u>04</u> mėn. <u>19</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>Kot</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,57</u> Apačia <u>107,17</u>	
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>80</u>	Viršus <u>1,54</u> Apačia <u>108,20</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	