

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		<u>sklendė</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>34</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Liejyklos</u> (Gatvė)		<u>131-C-16</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Liejyklos 9-vė

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis				106.94	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė			0.0	106.94	
Sienos					
Dugnas					
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>Q1-24213</u>
			Apačia		
	Nr. 2		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Sudarė <u>B. J.</u> (parašas) <u>V. G. G. G.</u> (pavardė) Patikrino <u>A. K.</u> (parašas) <u>A. K.</u> (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		1991. m. mėn. ... d.
			Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)