

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

101-51

Город



Вильнюс

Улица

Домашняя
№ 10 - Смайлиса

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
9832	96.87	96.81	97.10	

П Р И В Я З К А

- Лексиса
пр. Смайлиса

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	2шт.
Стены кирпич. бет.	бет.
Два кирпич. бет.	бет.
Скобы	4 шт.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	2шт.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект № 22 КД							
Инв. №	Гл. геодезист				Морис 4040		
	Рук. группы				Ивановский И.		
	Исполнитель				Вильнюс 100		
Дата	Чертил						
	Проверил						