


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № ¹¹² 75-62	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ж. Сторика</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.
Чертеж колодца М 1: 25 <i>Разрез А-А 9981</i> 		О т м е т к и			
		Лотка		Труба	
Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
9981	9655	9651			
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная	<i>желез.</i>		Вход		Подкл. №
Стены кирпич. бет.	<i>кирп.</i>		диам.	матер.	диам.
Дно кирпич. бет.	<i>бет.</i>		350	кер.	350
Скобы	<i>5 шт.</i>		350	кер.	кер.
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства		
Наличие газа			Отдел изысканий		
Год строительства 19			Объект <i>№ 2280</i>		
Инв. №			Гл. геодезист		<i>Модис 7070</i> <i>Ильковский</i> <i>Ведущий инж.</i>
Дата			Рук. группы		
			Исполнитель		
			Чертил		
			Проверил		