



ВОДОПРОВОД		Колодец № 121	Город Вильнюс	Улица И. С. Данилюка	Лето №	19 60 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50 		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.98</td> <td>92.43 /</td> <td>98.08</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	99.98	92.43 /	98.08	ПРИВЯЗКА 	
		Крыши	Дно	Трубы								
99.98	92.43 /	98.08										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =						
Стены	Кирпич. бетон.											
Дно	Бетон. грунт.	Подкл.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =						
Скобы	Чугун											
Год строит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =						
Налич. воды												
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
		Объект № 2280										
		Инв. №	Гл. геодезист			Исх. № 90						
			Рук. группы			Исх. № 100						
			Исполнитель			Исх. № 110						
		Дата	Чертил			Исх. № 120						
			Проверил			Исх. № 130						