




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 100-132	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Серафимовича</u>	Дело № _____	19 <u>40</u> г.
Чертеж колодца М 1:25 Разрез Н-А  Выход 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  ул. Серафимовича	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
100.25	98.36	98.24	98.40		
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная	<u>чуг.</u>		Вход		Выход
Стены кирп. бет.	<u>кирп.</u>		диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.	<u>бет.</u>		150	К.г.	150
Скобы	<u>4 жер.</u>		матер.	Кер.	матер.
Наличие воды			100	<u>чуг.</u>	
Наличие газа			Институт проектирования городского и сельского строительства		
Год строительства 19			Отдел изысканий		
			Объект <u>№ 2280</u>		
			Инв. №	Гл. геодезист	Исполнитель
			Дата	Рук. группы	Исполнитель
				Чертил	Проверил
					Исполнитель