

3789

131-С-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 53 178-13

Город Вильнюс



Улица пр. Лейшан

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25


разрез А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.38	95.57	95.52		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	242
Стены кирпич. бет.	кирп.
Дно кирпич. бет.	бет.
Скобы	5 пер.
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	кер.	350	кер.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		№ 2280					
Инв. №	Гл. геодезист				Подписано 70		
	Рук. группы				Павловский И.		
Дата	Исполнитель				Варшавский И.		
	Чертил				Зеркальс И.		
	Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000