

Vandentiekis

(Kommunikacija)

Sklendė

(Išvengimo pavidalinimas)

Nr. (-) 11a KORTELĖ

131-C-2

76/32-0228

Vilniaus m.

(Miestas)

Lukiškų a.


(Gatvė)

(Planuoto numerizacija)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynė
Dangtis	Ketas	200		99.57	Ar yra vandens?
Žemė	Gruntas				Ar yra dujų?
Sienos					Pastabas LAS-07
Dugnas					
Vamzdis	Nr.1	PE	63	Viršus 1.86	97.71
				Apačia	
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.86	97.71
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.86	97.71
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	
				Apačia	
					Koordinatės X= 8062242.92 Y= 581993.30
					GEOTECHA
					Objekto Nr.:
					Sudarė
					Parašas D. Šimanekas
					Patikrino
					Parašas D. Šimanskas 10KV-447
					2017.11.02 (Išvengimo tyrimo data)