



Вн-С-2
3798

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 233	Город Вильнюс	Улица Якуимо	Лето №	1966 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50 По А-А 			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102.04</td> <td>100.06</td> <td>100.29</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	102.04	100.06	100.29	ПРИВЯЗКА 	
			Крыши	Дно	Трубы							
102.04	100.06	100.29										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=						
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=						
Дно	Бетон. грунт	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=						
Скобы	Чугун	Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
Налич. воды		Объект 2280										
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист		Юогуе							
			Рук. группы		Шняковелм							
			Исполнитель		Дарум							
		Дата	Чертил									
			Проверил									

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3536-5000