




<u>Vandentiekio</u>		Nr. (<u>1</u>) <u>243a</u> KORTELE	
(Komunikacija) <u>Vilnius</u>	(Inginio pavadinimas) <u>Gedimino pr.</u>	<u>131-C-2</u>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIOVLAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>45a</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ket.</u>	<u>650</u>		<u>102.60</u>	
Žemė		<u>asf.</u>		<u>0.0</u>	<u>102.60</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>2000</u>	<u>2.39</u>	<u>100.21</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2.05</u>	<u>100.55</u>
	Nr. 2	<u>ket.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>2.05</u>	<u>100.55</u>
	Nr. 3	<u>ket.</u>	<u>65</u>	Viršus Apačia	<u>2.05</u>	<u>100.55</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-34.58.75..</u>						
Sudarė <u>Apio</u> <u>Vebera</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)						
19 <u>94</u> m. <u>gruodžio</u> mėn. <u>16</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)						