

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 157-219	Город Вильнюс	Улица Школярского	Дело №	1960 г.				
Чертеж колодца М 1:25 Шо 1.1		О т м е т к и		П Р И В Я З К А ул. Школярского					
		Крышка				Труба			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
99.90	98.42	98.35							
Кот. загрязнен сорными и мусорными отходами		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
		Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		150	Кер.	150	Кер.				
Скобы —		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Наличие воды		Объект 2280							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				О. О. О. О.		
Год строительства 19		Дата	Рук. группы				И. И. И. И.		
			Исполнитель				Р. Р. Р. Р.		
			Чертил						
			Проверил						