




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>159-223</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Церникино</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.			
Чертеж колодца М 1:25 № 1.4  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №	
		99.96	98.49	98.46	98.96			
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход					
Стены кирп. бет.			Выход					
Дно кирп. бет.			Подкл. №					
Скобы -			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие воды <u>загрязнен</u>			Отдел изысканий					
Наличие газа			Объект <u>2280</u>					
Год строительства 19			Инв. №					
			Гл. геодезист					
			Рук. группы					
			Исполнитель					
			Дата					
			Чертил					
			Проверил					