



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 222	Город Вильнюс	Улица Цуварушис	Дело №	19 60 г.		
Чертеж колодца М 1: 25 по 4-4 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	Лотка			Труба	
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №
		100.07	97.83	97.78			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка чугунная			Вход				
Стены кирп. бет.			Выход				
Дно кирп. бет.			Подкл. №				
Скобы			Подкл. №				
Наличие воды загрязнен			Институт проектирования городского и сельского строительства				
Наличие газа			Отдел изысканий				
Год строительства 19			Объект 2280				
Инв. №			Гл. геодезист				
Дата			Рук. группы				
			Исполнитель				
			Чертил				
			Проверил				